



教育目標

明るく思いやりのある子(きよく)

進んで学ぶ子(かしこく)

健康でねばり強い子(たくましく)

## ブロック塀倒壊防止の応急処置をしています

今年6月18日に発生した大阪北部地震で、高槻市立寿栄(じゅえい)小学校のプール側に設置されていたブロック塀が、長さ約40m、総重量12トン以上で道路側に倒壊し、小学4年生の女兒がその倒壊した塀の下敷きとなって死亡するという痛ましい事故が起こったことは、記憶に新しいと思います。同校の塀については、現行の建築基準法施行令に照らして、①高さが2.2mを超えている。②塀の裏側に控え壁がない。③壁頂まで鉄筋が届いていない。の3つの点で問題があったと考えられます。同校の事故を受け、早急に全国において、ブロック塀の安全確認が行われました。

宜野座村でも各学校のブロック塀の安全点検が行われ、倒壊防止の応急処置が施されています。松田小学校のブロック塀にも夏休みの期間中にその処置が施され、コンクリート塊が塀の内側とワイヤーでつなぎ止めています。その周辺は子ども達の立ち入りを禁止とし、安全に指導を行っています。

保護者の皆様、地域の皆様、上記のことについてご理解いただき、家庭でのお子様への注意喚起や声かけなど、よろしくお願いします。



写真1 運動場南側塀に設置されたコンクリート塊



写真2 コンクリート塊がワイヤーで接続



写真3 運動場南側塀に並ぶコンクリート塊



写真4 テニスコート南側塀に設置されたコンクリート塊